

Anweisung für die Presse Dimix DTF Transfers

Sie erhalten hiermit die Anweisungen zum Pressen von Die Dimix Transfer-Jet und Powder -Fix DTF-Transfers.

Pressebüros

- 130 °C , 12 Sekunden für Polyester
- 135°C , 12 Sekunden vor o . A . Baumwolle und Baumwolle/Polyester 50/50
- Druck von 4 bar / Mitteldruck
- Coldpeel : 3 Sekunden nach dem Abdrücken bei Bedarf
- Hotpeel Es wird dringend empfohlen, die Taste 3 Sekunden lang zu drücken.

Waschbeständigkeit

- 40-60°C waschbar für mindestens 40 Wäschen
- Inneres butien Waschen
- Nicht bügeln und nicht im Trockner

Weitere Informationen: www.dimix.com/transferjet
Demo-Bücher: showroom@dimix.com