

Instruction de presse Dimix DTF transferts

Vous recevez par la présente le instructions de pressage pour le pressage de Le site Dimix Transfer-Jet et Powder-Fix Transferts DTF.

Bureaux de presse

- 130 degrés , 12 secondes pour le polyester
- 135 degrés , 12 secondes avant o.a. coton et coton/polyester 50/50
- pression de 4 bar / moyenne pression
- Peau froide : 3 secondes après la pression si nécessaire
- Hotpeel II est fortement recommandé d'appuyer pendant 3 secondes

Résistance au lavage

- Lavable à 40-60°C pendant au moins 40 lavages
- Intérieur butien lavage
- Ne pas repasser et pas dans le séchoir

Plus d'informations : www.dimix.com/transferjet
Livres de démonstration : showroom@dimix.com